



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9517-4ABCPZ-RL7

លេខផ្នែក:
ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
តារាងទិន្នន័យ:
ស្ថានភាព RoHS
លក្ខខណ្ឌស្តុក
នាពិ
ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

AD9517-4ABCPZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.)
IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP
 AD9517-4ABCPZ-RL7.pdf
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
8639 pcs stock
ហុងកុង
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ AD9517-4ABCPZ-RL7

លេខផ្នែក	AD9517-4ABCPZ-RL7
ក្រុមហ៊ុនផលិត	ADI (Analog Devices, Inc.)
ការពិពណ៌នា	IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	8639 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	AD9517-4ABCPZ-RL7.pdf
តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់	3.135 V ~ 3.465 V
វាយ	Clock Generator, Fanout Distribution
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	48-LFCSP-VQ (7x7)
សេរី	-
សមាមាត្រ - បញ្ចូល: លទ្ធផល	1:12
ការដេចខ្ចប់	Tape & Reel (TR)
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
PLL	Yes
លទ្ធផល	CMOS, LVDS, LVPECL
ឈ្មោះដំឡើង	AD9517-4ABCPZ-RL7-ND AD9517-4ABCPZ-RL7TR
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	-40°C ~ 85°C
ចំនួនរង្វង់	1
ប្រភេទម៉ោង	Surface Mount
កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL)	3 (168 Hours)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
បញ្ចូល	CMOS, LVDS, LVPECL
ប្រេកង់ - អតិបរមា	1.8GHz
ចែកលេខ / មេគុណ	Yes/No
ឌីផេរ៉ង់ស្យែល - បញ្ចូល: លទ្ធផល	Yes/Yes
លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន	AD9517

ស្លាកដែលទាក់ទង

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	អ្នកចែកចាយ AD9517-4ABCPZ-RL7	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ AD9517-4ABCPZ-RL7
តម្លៃ AD9517-4ABCPZ-RL7	AD9517-4ABCPZ-RL7 រូបភាព	រូបភាព AD9517-4ABCPZ-RL7
AD9517-4ABCPZ-RL7 PDF Datasheet	AD9517-4ABCPZ-RL7 ទាញយកទិន្នន័យ	AD9517-4ABCPZ-RL7 Datasheet
ភាគហ៊ុន AD9517-4ABCPZ-RL7	ទិញ AD9517-4ABCPZ-RL7	ទិញ ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ADI (Analog Devices, Inc.)	អ្នកចែកចាយ ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	AD AD9517-4ABCPZ-RL7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7
Analog Devices Inc. AD9517-4ABCPZ-RL7	Analog Devices, Inc. AD9517-4ABCPZ-RL7	

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>AD9517-3A/PCBZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: BOARD EVALUATION FOR AD9517-3A នៅក្នុងស្តុក: 412 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9517-3ABCPZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 7376 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9517-4A/PCBZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A នៅក្នុងស្តុក: 484 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-0ABCPZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 6596 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9517-3ABCPZ-RL7 ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 10320 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-0ABCPZ-RL7 ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 11316 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9517-2ABCPZ-RL7 ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 2.2GHZ VCO 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 9751 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-0A/PCBZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A នៅក្នុងស្តុក: 384 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9518-1ABCPZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 6824 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9518-1A/PCBZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A នៅក្នុងស្តុក: 457 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>AD9518-1ABCPZ-RL7 ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 9366 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD9517-4ABCPZ ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP នៅក្នុងស្តុក: 5649 pcs</p> <p>RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ© 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហុងកុង

