



Johanson Technology

2450DM40A1575E

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| លេខផ្នែក: | 2450DM40A1575E |
| ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក: | Johanson Technology |
| ការពិពណ៌នាពីផលិតផល | RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ |
| តារាងទិន្នន័យ: | |
| ស្ថានភាព RoHs | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃដោយការលើកលែង / RoHS |
| លក្ខខណ្ឌស្តុក | 51325 pcs stock |
| នាវា | ហុងកុង |
| ផ្លូវដឹកជញ្ជូន | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ 2450DM40A1575E

| | |
|---|---|
| លេខផ្នែក | 2450DM40A1575E |
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | Johanson Technology |
| ការពិពណ៌នា | RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃដោយការលើកលែង / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 51325 pcs |
| សន្លឹកទិន្នន័យ | |
| សេរី | - |
| ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ (ក្រុមតម្រូវទាប / ក្រុមតម្រូវខ្ពស់) | 10dB / 10dB |
| ការដេចខ្ចប់ | Cut Tape (CT) |
| លេខដំឡើង | 712-1562-1 |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| កម្រិតស្ថិតិសំណើ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ការកាត់បន្ថយកម្រិតវិបិនទាប (នាទី / អតិបរមា DB) | 50.00dB / - |
| ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| កង្វះខាតកម្រិតខ្ពស់ (នាទី / អតិបរមា DB) | 30.00dB / - |
| ប្រេកង់ក្រុម (ទាប / ខ្ពស់) | 1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| ការពិពណ៌នាលម្អិត | RF Diplexor 1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz |

ស្លាកដែលទាក់ទង

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Johanson Technology 2450DM40A1575E | អ្នកចែកចាយ 2450DM40A1575E | អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 2450DM40A1575E |
| តម្លៃ 2450DM40A1575E | 2450DM40A1575E រូបភាព | រូបភាព 2450DM40A1575E |
| 2450DM40A1575E PDF Datasheet | 2450DM40A1575E ទាញយកទិន្នន័យ | 2450DM40A1575E Datasheet |
| ភាគហ៊ុន 2450DM40A1575E | ទិញ 2450DM40A1575E | ទិញ Johanson Technology 2450DM40A1575E |
| Johanson Technology 2450DM40A1575E | អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Johanson Technology | អ្នកចែកចាយ Johanson Technology |
| Johanson Technology 2450DM40A1575E | Johanson 2450DM40A1575E | Johanson Technology Inc. 2450DM40A1575E |

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

| | |
|--|--|
| <p>2450CMG86980002 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Honeywell Sensing and Productivity Solutions ការពិពណ៌នា: MANUAL RESET THERMOSTAT នៅក្នុងស្តុក: 5913 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>2450DP15D5400E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 331084 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>2450DP15E5400E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1206 នៅក្នុងស្តុក: 237478 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>2450DP15F5400E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 3520 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>2450DP15A5512E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 273914 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>2450CMG82090129 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Honeywell Sensing and Productivity Solutions ការពិពណ៌នា: MANUAL RESET THERMOSTAT នៅក្នុងស្តុក: 5789 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>2450CMG81840033 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Honeywell Sensing and Productivity Solutions ការពិពណ៌នា: MANUAL RESET THERMOSTAT នៅក្នុងស្តុក: 5347 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>2450DM41A5400 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER MODULE នៅក្នុងស្តុក: 6443 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>2450CMG81840032 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Honeywell Sensing and Productivity Solutions ការពិពណ៌នា: MANUAL RESET THERMOSTAT នៅក្នុងស្តុក: 3507 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>2450CP05A5400T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER 0202 4 LEAD នៅក្នុងស្តុក: 180076 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>2450CMN80821029 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Honeywell Sensing and Productivity Solutions ការពិពណ៌នា: MANUAL RESET THERMOSTAT នៅក្នុងស្តុក: 6610 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>2450DP15B5512E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 6736 pcs</p> <p>RFQ</p> |

រក្សាសិទ្ធិ © 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហុងកុង

