



### AP.10E.07.0039B

លេខផ្នែក:  
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:  
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល  
 តារាងទិន្នន័យ:  
 ស្ថានភាព RoHs  
 លក្ខខណ្ឌស្តុក  
 នាវា  
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

AP.10E.07.0039B  
 Taoglas  
 RF ANT 1.575GHZ CER PATCH CAB  
 AP.10E.07.0039B.pdf  
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS  
 4835 pcs stock  
 ហុងកុង  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់**

រូបភាពអាចជាតំណាង។  
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

### លក្ខណៈពិសេសរបស់ AP.10E.07.0039B

លេខផ្នែក	AP.10E.07.0039B
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Taoglas
ការពិពណ៌នា	RF ANT 1.575GHZ CER PATCH CAB
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	4835 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	AP.10E.07.0039B.pdf
VSWR	2
ការបញ្ចប់	Cable (39mm) - U.FL
សេរី	-
បាត់បង់ការបាត់បង់	-
ការដេចខ្ចប់	Tray
ឈ្មោះដំឡើង	931-1147 AP10E070039B
ចំនួនក្រុម	1
ប្រភេទម៉ោង	Surface Mount
កម្រិតស្ទើរសំណើម (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ការការពារការពារ	-
កម្ពស់ (អតិបរមា)	0.244" (6.20mm)
ទទួលបាន	-10dBic
ជួរច្រក	1.574GHz ~ 1.576GHz
ប្រេកង់ក្រុម	UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
ប្រេកង់ (កណ្តាល / ក្រុម)	1.575GHz
លក្ខណៈពិសេស	LNA, Filter
ការពិពណ៌នាលម្អិត	1.575GHz GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.574GHz ~ 1.576GHz -10dBic Cable (39mm) - U.FL Surface Mount
កម្មវិធី	GPS
ប្រភេទអង្គធាតុ	Ceramic Patch

### ស្លាកដែលទាក់ទង

Taoglas AP.10E.07.0039B	អ្នកចែកចាយ AP.10E.07.0039B	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ AP.10E.07.0039B
តម្លៃ AP.10E.07.0039B	AP.10E.07.0039B រូបភាព	រូបភាព AP.10E.07.0039B
AP.10E.07.0039B PDF Datasheet	AP.10E.07.0039B ទាញយកទិន្នន័យ	AP.10E.07.0039B Datasheet
ភាគហ៊ុន AP.10E.07.0039B	ទិញ AP.10E.07.0039B	ទិញ Taoglas AP.10E.07.0039B
Taoglas AP.10E.07.0039B	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Taoglas	អ្នកចែកចាយ Taoglas
Taoglas AP.10E.07.0039B	Taoglas Limited AP.10E.07.0039B	

### ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p><b>AP.10A.07.0050B</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH IPEX                  នៅក្នុងស្តុក: 2797 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>AP.10D.01</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH SLD                  នៅក្នុងស្តុក: 3189 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>AP.10F.07.0039B</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH CAB                  នៅក្នុងស្តុក: 4773 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>AP.17A.07.0040A</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH IPEX                  នៅក្នុងស្តុក: 6588 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>AP.17B.07.0040A</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH IPEX                  នៅក្នុងស្តុក: 5876 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>AP.12B.07.0046A</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH CAB                  នៅក្នុងស្តុក: 5826 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>AP.10B.07.0050B</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH IPEX                  នៅក្នុងស្តុក: 5251 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>AP.10H.01</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH SLD                  នៅក្នុងស្តុក: 5461 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>AP.10C.01</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH SLD                  នៅក្នុងស្តុក: 4752 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>AP.10G.01</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH SLD                  នៅក្នុងស្តុក: 5622 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>AP.17E.07.0064A</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH MHFI                  នៅក្នុងស្តុក: 7497 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>AP.12F.07.0045A</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taoglas                  ការពិពណ៌នា: RF ANT 1.575GHZ CER PATCH MHFI                  នៅក្នុងស្តុក: 5847 pcs  <b>RFQ</b></p>