



### BU05MB03

លេខផ្នែក:  
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:  
 ការពិពណ៌នាផលិតផល  
 តារាងទិន្នន័យ:  
 ស្ថានភាព RoHs  
 លក្ខខណ្ឌស្តុក  
 នាវា  
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

BU05MB03  
 Taiyo Yuden  
 BALUN 75/75 NONSTANDARD  
 BU05MB03.pdf  
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS  
 3218 pcs stock  
 ហុងកុង  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់**

រូបភាពអាចជាតំណាង។  
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

### លក្ខណៈពិសេសរបស់ BU05MB03

លេខផ្នែក	BU05MB03
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Taiyo Yuden
ការពិពណ៌នា	BALUN 75/75 NONSTANDARD
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	3218 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	BU05MB03.pdf
សេរី	-
ការបាត់បង់ត្រឡប់ (អប្បបរមា)	-
ដំណាក់កាលខុសគ្នា	-
ការដេចខ្ចប់	Bulk
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	Nonstandard
ប្រភេទម៉ោន	Through Hole
កម្រិតស្តីសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ការបាត់បង់ការបញ្ចូល (អតិបរមា)	-
IMPEDANCE - គុណភាព / គុណភាព	75 / 75 Ohm
ផ្លូវប្រេកង់	-
ការពិពណ៌នាលម្អិត	RF Balun 75 / 75 Ohm Nonstandard

### ស្លាកដែលទាក់ទង

Taiyo Yuden BU05MB03	អ្នកចែកចាយ BU05MB03	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ BU05MB03
តម្លៃ BU05MB03	BU05MB03 រូបភាព	រូបភាព BU05MB03
BU05MB03 PDF Datasheet	BU05MB03 ទាញយកទិន្នន័យ	BU05MB03 Datasheet
ភាគហ៊ុន BU05MB03	ទិញ BU05MB03	ទិញ Taiyo Yuden BU05MB03
Taiyo Yuden BU05MB03	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Taiyo Yuden	អ្នកចែកចាយ Taiyo Yuden
Taiyo Yuden BU05MB03		

### ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p><b>BU06MA04</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN TRANSFORMER PIN                  នៅក្នុងស្តុក: 6880 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>BU05RA02</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN TRANSFORMER PIN                  នៅក្នុងស្តុក: 2997 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>BU060Z-178-HT</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: On-Shore Technology, Inc.                  ការពិពណ៌នា: CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD                  នៅក្នុងស្តុក: 75149 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>BU04P-TZ-S</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: JST                  ការពិពណ៌នា: TZ CONN 4 POS SINGLE ROW                  នៅក្នុងស្តុក: 3571 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>BU05MA25</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN TRANSFORMER PIN                  នៅក្នុងស្តុក: 4372 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>BU05MB01</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN 75/75 NONSTANDARD                  នៅក្នុងស្តុក: 6655 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>BU05RA03</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN TRANSFORMER PIN                  នៅក្នុងស្តុក: 5876 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>BU05MA02</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN TRANSFORMER PIN                  នៅក្នុងស្តុក: 3252 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>BU05MC01T</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: CMC 1A 2LN 1 KOHM SMD                  នៅក្នុងស្តុក: 116855 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>BU05MC08T</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: CMC 500MA 3LN 700 OHM SMD                  នៅក្នុងស្តុក: 126212 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>BU05MC07T</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN 75/75 6SMD GULL WING                  នៅក្នុងស្តុក: 3100 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>BU06MA15S</b>                  ក្រុមហ៊ុនផលិត: Taiyo Yuden                  ការពិពណ៌នា: BALUN TRANSFORMER PIN                  នៅក្នុងស្តុក: 2886 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>

