



AVX Corporation

CP0805A1880BWTR

លេខផ្នែក:
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
 តារាងទិន្នន័យ:
 ស្ថានភាព RoHs
 លក្ខខណ្ឌស្តុក
 នាវា
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

CP0805A1880BWTR
 AVX Corporation
 RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
 CP0805A1880BWTR.pdf
 មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS
 282423 pcs stock
 ហុងកុង
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ CP0805A1880BWTR

លេខផ្នែក	CP0805A1880BWTR
ក្រុមហ៊ុនផលិត	AVX Corporation
ការពិពណ៌នា	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស៊ីគ្នាពី RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	282423 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	CP0805A1880BWTR.pdf
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	0805
សេរី	-
បាត់បង់ការបាត់បង់	-29dB
ថាមពល - អតិបរមា	3W
ការដេចខ្ចប់	Tape & Reel (TR)
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	0805 (2012 Metric)
កម្រិតស្មើសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ភាពងាយ	-22dB
បាត់បង់ការបញ្ចូល	0.6dB
ប្រេកង់	1.85GHz ~ 1.91GHz
ការពិពណ៌នាលម្អិត	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 12 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
កត្តាផ្សំ	12 ± 1dB
ប្រភេទគ្រួសារ	Standard
កម្មវិធី	PCS

ស្លាកដែលទាក់ទង

AVX Corporation CP0805A1880BWTR	អ្នកចែកចាយ CP0805A1880BWTR	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ CP0805A1880BWTR
តម្លៃ CP0805A1880BWTR	CP0805A1880BWTR រូបភាព	រូបភាព CP0805A1880BWTR
CP0805A1880BWTR PDF Datasheet	CP0805A1880BWTR ទាញយកទិន្នន័យ	CP0805A1880BWTR Datasheet
ភាគហ៊ុន CP0805A1880BWTR	ទិញ CP0805A1880BWTR	ទិញ AVX Corporation CP0805A1880BWTR
AVX Corporation CP0805A1880BWTR	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ AVX Corporation	អ្នកចែកចាយ AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1880BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1880BWTR	

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>CP0805A1907AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 234814 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1842AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 291374 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1960AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 199692 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1747DWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 290903 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1890BWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 276537 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1890BWTR\500 ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 251680 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1880CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 261094 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1747AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 282291 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1747CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 299089 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1720BWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 257960 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1880EWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 279177 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1880AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 309114 pcs</p> <p>RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ© 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហុងកុង

