

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

Solutions

MACP-010507-CH0160

<p>លេខផ្នែក: MACP-010507-CH0160</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)</p> <p>ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD</p> <p>តារាងទិន្នន័យ: MACP-010507-CH0160.pdf</p> <p>ស្ថានភាព RoHs: ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS</p> <p>លក្ខខណ្ឌស្តុក: 75562 pcs stock</p> <p>នាវា: ហុងកុង</p> <p>ផ្លូវដឹកជញ្ជូន: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	<p>រូបភាពអាចជាតំណាង។</p> <p>សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។</p>
---	--

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

លក្ខណៈពិសេសរបស់ MACP-010507-CH0160

លេខផ្នែក	MACP-010507-CH0160
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
ការពិពណ៌នា	RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	75562 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	MACP-010507-CH0160.pdf
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	5-SMD
សេរី	-
បាត់បង់ការបាត់បង់	31dB
ថាមពល - អតិបរមា	500mW
ការដេចខ្ចប់	Tape & Reel (TR)
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	5-SMD Module
លេខ៖ដីទៃទៀត	1465-1718-2
កម្រិតស្នើសុំលើស (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ភាពងាយ	-
បាត់បង់ការបញ្ចូល	0.4dB
ប្រេកង់	5MHz ~ 300MHz
ការពិពណ៌នាលម្អិត	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 300MHz 17dB 500mW 5-SMD Module
កត្តាផ្សំ	17dB
ប្រភេទគ្រួសែម	Standard
កម្មវិធី	General Purpose

ស្លាកដែលទាក់ទង

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	អ្នកចែកចាយ MACP-010507-CH0160	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ MACP-010507-CH0160
តម្លៃ MACP-010507-CH0160	MACP-010507-CH0160 រូបភាព	រូបភាព MACP-010507-CH0160
MACP-010507-CH0160 PDF Datasheet	MACP-010507-CH0160 ទាញយកទិន្នន័យ	MACP-010507-CH0160 Datasheet
ភាគហ៊ុន MACP-010507-CH0160	ទិញ MACP-010507-CH0160	ទិញ Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	អ្នកចែកចាយ Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	Aeroflex Circuit Technology MACP-010507-CH0160	Aeroflex MACP-010507-CH0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010507-CH0160	M/A-Com Technology Solutions MACP-010507-CH0160
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	MACOM Technology Solutions MACP-010507-CH0160	

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>MACP-009730-C60370</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD នៅក្នុងស្តុក: 68058 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010561-TR1000</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN នៅក្នុងស្តុក: 4662 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-010562-000000</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN នៅក្នុងស្តុក: 4595 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010414-CA0370</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD នៅក្នុងស្តុក: 103049 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-009596-CA01TB</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: EVAL BOARD FOR MACP-009596-CA016 នៅក្នុងស្តុក: 485 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-009596-CA0160</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22 នៅក្នុងស្តុក: 27221 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-009011-C80370</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD នៅក្នុងស្តុក: 29238 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010562-TR1000</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN នៅក្នុងស្តុក: 3016 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-010250-C808A0</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD នៅក្នុងស្តុក: 114443 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010562-001SMB</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100 នៅក្នុងស្តុក: 5017 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>MACP-010561-001SMB</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: EVAL BOARD FOR MACP-010561-TR100 នៅក្នុងស្តុក: 3678 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>MACP-010561-000000</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN នៅក្នុងស្តុក: 4788 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>