



2450BL05A0100T

លេខផ្នែក: 2450BL05A0100T
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក: Johanson Technology
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
 តារាងទិន្នន័យ: 2450BL05A0100T.pdf
 ស្ថានភាព RoHs: ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
 លក្ខខណ្ឌស្តុក: 346165 pcs stock
 នាវា: ហុងកុង
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ 2450BL05A0100T

លេខផ្នែក	2450BL05A0100T
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Johanson Technology
ការពិពណ៌នា	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	346165 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	2450BL05A0100T.pdf
សេរី	2450
ការបាត់បង់ត្រឡប់ (អប្បបរមា)	9.5dB
ជំណាក់កាលខុសគ្នា	180° ±10°
ការដេចខ្ចប់	Tape & Reel (TR)
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	0202 (0505 Metric), 4 PC Pad
លេខៈដំឡើង	712-1646-2
ប្រភេទម៉ោន	Surface Mount
កម្រិតស្នូលសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ការបាត់បង់ការបញ្ជូន (អតិបរមា)	0.55dB
IMPEDANCE - គុណភាព / គុណភាព	50 / 100 Ohm
ជួរប្រេកង់	2.3GHz ~ 2.69GHz
ការពិពណ៌នាលម្អិត	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad

ស្លាកដែលទាក់ទង

Johanson Technology 2450BL05A0100T	អ្នកចែកចាយ 2450BL05A0100T	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 2450BL05A0100T
តម្លៃ 2450BL05A0100T	2450BL05A0100T រូបភាព	រូបភាព 2450BL05A0100T
2450BL05A0100T PDF Datasheet	2450BL05A0100T ទាញយកទិន្នន័យ	2450BL05A0100T Datasheet
ភាគហ៊ុន 2450BL05A0100T	ទិញ 2450BL05A0100T	ទិញ Johanson Technology 2450BL05A0100T
Johanson Technology 2450BL05A0100T	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Johanson Technology	អ្នកចែកចាយ Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Johanson 2450BL05A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL05A0100T

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>2450BL07A0050T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 នៅក្នុងស្តុក: 3869 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT43H0100E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD នៅក្នុងស្តុក: 4372 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450AT43B100E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD នៅក្នុងស្តុក: 338380 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT43F0100E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD នៅក្នុងស្តុក: 112113 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450BL14B050T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 នៅក្នុងស្តុក: 2880 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450BL14B200T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 នៅក្នុងស្តុក: 4504 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450BL14B100T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 នៅក្នុងស្តុក: 2801 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT45A100E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD នៅក្នុងស្តុក: 194676 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450AT44A100E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD នៅក្នុងស្តុក: 3720 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450BL14B100 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 នៅក្នុងស្តុក: 6408 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450BL07A0100T ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 នៅក្នុងស្តុក: 6085 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT43D100E ក្រុមហ៊ុនផលិត: Johanson Technology ការពិពណ៌នា: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD នៅក្នុងស្តុក: 6073 pcs</p> <p>RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ © 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហុងកុង

