



AVX Corporation

CP0805B1890BWTR

លេខផ្នែក:
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
 តារាងទិន្នន័យ:
 ស្ថានភាព RoHs
 លក្ខខណ្ឌស្តុក
 នាវា
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

CP0805B1890BWTR
 AVX Corporation
 RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
 CP0805B1890BWTR.pdf
 មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស្ម័គ្រាពី RoHS
 286791 pcs stock
 ហុងកុង
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ CP0805B1890BWTR

លេខផ្នែក	CP0805B1890BWTR
ក្រុមហ៊ុនផលិត	AVX Corporation
ការពិពណ៌នា	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	មានផ្ទុកនាំមុខ / មិនស្ម័គ្រាពី RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	286791 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	CP0805B1890BWTR.pdf
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	0805
សេរី	-
បាត់បង់ការបាត់បង់	-23dB
ថាមពល - អតិបរមា	3W
ការដេចខ្ចប់	Tape & Reel (TR)
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	0805 (2012 Metric)
កម្រិតស្មើសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ភាពងាយ	-30dB
បាត់បង់ការបញ្ចូល	0.25dB
ប្រេកង់	1.88GHz ~ 1.9GHz
ការពិពណ៌នាលម្អិត	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 16 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
កត្តាផ្សំ	16 ± 1dB
ប្រភេទគ្រួសែប	Standard
កម្មវិធី	DECT

ស្លាកដែលទាក់ទង

AVX Corporation CP0805B1890BWTR	អ្នកចែកចាយ CP0805B1890BWTR	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ CP0805B1890BWTR
តម្លៃ CP0805B1890BWTR	CP0805B1890BWTR រូបភាព	រូបភាព CP0805B1890BWTR
CP0805B1890BWTR PDF Datasheet	CP0805B1890BWTR ទាញយកទិន្នន័យ	CP0805B1890BWTR Datasheet
ភាគហ៊ុន CP0805B1890BWTR	ទិញ CP0805B1890BWTR	ទិញ AVX Corporation CP0805B1890BWTR
AVX Corporation CP0805B1890BWTR	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ AVX Corporation	អ្នកចែកចាយ AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1890BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1890BWTR	

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>CP0805B1880BWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1907AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1907BWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1950CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1960AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 239843 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890AWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1842BWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1916CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1890CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842CWTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: AVX Corporation ការពិពណ៌នា: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 នៅក្នុងស្តុក: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ © 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហុងកុង

